PU 2638

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальность
- Быстросохнущий
- Отличная адгезия к большинству материалов
- Высокая прочность
- Термостойкость
- Высокое сопротивление старению
- Эластичный шов
- Совместим с лакокрасочным покрытием

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

BOSTIK PU 2638 может применятся в строительной сфере:

- Для герметизации внутри и снаружи
- На различных поверхностях: бетон, камень, фиброцемент, дерево, металл, плитка, эмалированные поверхности, стеклопластик и т.д.
- Для уплотнения компенсационных и деформационных швов между плитами из монолитного и сборного бетона
- Уплотнения по периметру элементов: дверные проемы, окна, перегородки и т.д.

А так же в промышленности:

- Герметизация вентиляционных труб, контейнеров
- Ремонт и хозяйственно бытовые нужды

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Поверхности должны быть прочными, сухими, чистыми, обеспыленными и не должны содержать следов жира, битума и смоло или масло содержащих продуктов.
Сильно впитывающие поверхности должны быть предварительно загрунтованы.

Контактные материалы должны сочетаться с Bostik PU 2638.
Все обрабатываемые поверхности должны соответствовать ISO №11600.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ[1]	
Основа	полиуретановые фторполимеры, изоционаты
Плотность	1,32 г/см^3
Твердость по Шору, А	около 40
Время пленкообразования	1-2 часов, в зависимости от температуры воздуха
Скорость отверждения	3 мм в сутки
Удлинение	около 250%
Модуль эластичности	0,4 МПа
Устойчивость к воздействию температуры	от - 30°С до + 80°С
Температура применения	от + 5°С до + 40°С
Расход	При поперечном размере швов 10 х 10 мм одной тубы 600 мл достаточно примерно на 6 погонных метров

[1]Технические характеристики приведены при нормальных значениях температуры и относительной влажности воздуха, для подготовленных оснований.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Для повышения адгезии соединяемые поверхности можно предварительно загрунтовать. Кромка швов, при необходимости, обклеивается клейкой лентой. Вставьте тубу Bostik PU 2638 в пистолет для герметика, вставьте наконечник и обрежьте его в соответствии с желаемым диаметром полосы нанесения. Равномерно заполняйте шов, выжимая герметик на внутренние стороны шва без воздушных включений. После нанесения разгладьте получившийся шов смоченным, стандартными средствами (но не концентрат моющих средств), шпателем, расшивкой и т.п., и удалите защитную ленту.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

До высыхания – растворителем (МЭК),

После высыхания – механически.

ХРАНЕНИЕ

Не менее 12 месяцев в закрытой заводской упаковке, хранение в сухом, прохладном месте при температуре от + 10 °С до + 25 °С.

Bostik LLC
ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1
Phone : (495) 787 31 71 Fax :(495) 787 31 72
E-mail : inforu@bostik.com
www.bostik.ru

СРЕДНИЙ РАСХОД ГЕРМЕТИКА В ШВЕ

Ширина шва,мм	Глубина шва,мм	Расход на 1 п.м шва, г	Расход 1 упаковки, п.м
5	5	33	24
10	10	132	6
20	12	316	2,5

ЦВЕТА

Белый, серый, коричневый

УПАКОВКА

Фольгированная туба 600 мл

BOSTIK HOTLINE
Smart help +7 495 787 31 71